

28.8.2024

## Sisäilmatiedote Urheilutalon tiloja käyttäville

Salon Urheilutalon (Perniöntie 1) tiloissa on kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa havaittu kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita ulkoseinissä. Pukuhuoneiden ulkoseinän valesokkelirakenne on kosteus- ja mikrobivaurioitunut. Vanhan ja uuden osan välisessä väliseinärakenteessa eli aulatilán ja peilisalin välissä havaittiin selvää mikrobikasvua ja suora yhteys maaperään. Ison liikuntasalin ulkoseinistä kerätyissä näytteissä havaittiin 1/6 näytteessä selvä viite mikrobivauriosta ja 1/6 näytteessä heikko viite mikrobivauriosta.

Urheilutalon hanke- ja korjaussuunnittelu on käynnistynyt ja liikuntatoimiston henkilökunta on siirtynyt uusiin toimitiloihin. Urheilutalon liikuntasalien ja muiden käyttötilojen osalta pyritään turvaamaan tilojen käyttöä hallitsemalla tilojen painesuhteita, jotta estetään epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan vaurioituneista rakenteista. Salin käyttö on luonteeltaan hetkellistä ja salissa on suuri ilmatila ja voimakas ilmanvaihtuvuus. Urheilutalon käytön jatkuminen on tällä hetkellä terveysturvallisuuden arvioitavana.

Kaikkia Urheilutalon käyttäjiä tulee tiedottaa havaituista vaurioista ja sisäilmaan ilmayhteyksien kautta mahdollisesti siirtyvistä hajuista ja epäpuhtauksista.

28.8.2024 Urheilutalon sisäilmatyöryhmä